



散热片



支架



遮光罩



汽车反光镜



小型灯组件



阀门和IBC组件

安装细节

地点：赛联压铸(昆山)有限公司

型号：**Vulcan S100**

位置：冷却塔系统

问题：冷却塔鳍片结垢严重难以去除，工艺冷却系统换热效率低下，导致产品制造不良率增高。

效果：该冷却塔系统正常一年需要人工清洗4-6次，安装 Vulcan S100 六个月后，冷却系统未有新水垢生成。

安装单位：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



赛联压铸(昆山)有限公司



去除管道保温层，再安装上Vulcan S100