



Moroccan Hammam

Detalles de la instalación

Localización:	hammam (baños turcos) Sefrú, Marruecos
Modelo:	 Vulcan 3000
Zona de aplicación:	depósito de agua caliente
Problema:	los depósitos de cal eran demasiado duros, lo que hacía necesaria una limpieza manual con 5 personas y el cierre de los baños.
Resultado:	luego de 1 mes, los sedimentos de cal se habían ablandado considerablemente.
Instalado por:	STE ETCT INDUSTRIE



Prueba de funcionamiento de Vulcan con el detector de impulsos.



Antes de instalar Vulcan, el depósito de agua caliente estaba lleno de cal endurecida, la cual era muy difícil de eliminar.



Tras 1 mes con Vulcan 3000, la cal se ablandó y fue fácil eliminarla.

Ver el vídeo aquí: bit.ly/ma-tank