



INTERCONTINENTAL®
HOTELS & RESORTS




Detalles de la instalación

Ubicación: InterContinental Kunming ★★★★★
www.ihg.com/intercontinental

Modelo: Vulcan S10

Área: entrada de agua principal de la cocina

Propósito: solucionar con cuidado y en todo el circuito de agua de la cocina, los problemas ocasionados por la cal, tales como: pérdida del volumen de agua, aumento de presión del agua, obstrucción de la salida del lavavajillas, depósitos calcáreos en la vaporera, baja eficiencia de calentamiento, mantenimientos cada vez más frecuentes y disminución de la eficiencia general.



La vaporera antes del tratamiento



Habían escamas de cal que no pasaban por el agujero de desagüe de la vaporera. Para probar la eficacia del equipo Vulcan S10, no se procedió a ninguna limpieza antes de instalarlo.

La vaporera después de 2 meses de uso de Vulcan S10



La cal se transformó completamente en polvo, por lo que no es necesario abrir la vaporera para limpiarla. Mediante la función normal de desagüe se puede mantener el depósito de agua caliente limpio y sin cal. Gracias a los buenos resultados obtenidos, realizaremos otra colaboración con Vulcan para los sistemas de suministro de agua y de aire acondicionado central del hotel.