



Détails de l'installation

- Site : Villa Baija Lake, Chine
- Modèle : Vulcan 5000
- Emplacement : Installé dans une villa
- Problème : Les toilettes et les têtes de douche étaient obstruées par le calcaire
- Installé par : Xinriyuan

3 mois après l'installation de Vulcan 5000

Avant l'installation de Vulcan 5000, le calcaire devait être nettoyé à la main. 3 mois après l'installation, le fond de la bouilloire et les têtes de douche étaient exempts de dépôts calcaires, et le calcaire présent dans la conduite d'eau et dans les toilettes s'était considérablement réduit.

