

Station balnéaire Chuishan Hot Spring

Détails de l'installation

Site : Station balnéaire Chuishan Hot Spring

Modèle :  S100

Emplacement : Tuyauterie de la source chaude

Problème : Le calcaire obstruait les conduites dont l'entretien était impossible à l'aide de produits chimiques. En effet, l'entretien devait être réalisé manuellement. Les pièces des vannes des conduites devaient être remplacées régulièrement.

Installé par : Xinriyuan

6 mois après l'installation de Vulcan S100

6 mois après, les conduites n'avaient toujours pas besoin d'être nettoyées. Grâce à l'inspection annuelle de l'eau visant à déterminer l'effet du système, il a été démontré que la présence de calcaire dans la conduite d'eau de la source chaude s'était nettement réduite.



La station balnéaire Chuishan Hot Spring est située au milieu d'un paysage pittoresque et propose 144 chambres.