



安装 1

位置: 盐化动力车间第一套冷却水系统, 水冷系统的换热器前
 管径: 80 mm
 型号: **Vulcan** S25
 结果: 2个月后打开换热器, 发现换热器孔壁上的水垢变成容易清洁的沙泥状



安装 2

位置: 盐化动力车间第二套冷却水系统, 水冷系统的换热器前
 管径: 100 mm
 型号: **Vulcan** S100
 结果: 水冷系统保持正常运行, 不再需要像未安装S100的时候, 每2个月清理一次水垢



未安装Vulcan



安装沃肯(Vulcan)前, 水垢在换热器管内非常厚且坚硬

安装Vulcan两个月后



水垢变软, 呈现泥状