



安装详细信息

- 地点:** Avril 超市
Ville de Laval, 加拿大魁北克
- 型号/区域:** Vulcan 3000 安装在温室进水口上
- 处理区域:** 共2640个浇水喷嘴灌溉全部温室植物
- 结垢问题:** 一年未有水处理后, 水垢堆积灌溉系统堵塞喷嘴, 60% 的植物没有得到均匀的水分配 (约440个蔬菜托盘), 因此需要人工给每个托盘未浇到水的部分补水, 才能防止损失。
- 客户反馈:** "使用沃肯(Vulcan)7个月后, 我们看到水的分布更加均匀, 产生巨大的改善。从现在开始, 不需要人工在每个托盘不均匀的部分补水, 因为没有任何不均匀的部分了! 我们对沃肯(Vulcan)和经销商的服务完全满意。"
- 安装公司:** Gestion L.B. Inc
www.calcairesolution.com



Avril 超市内的温室



温室浇水喷嘴

应用沃肯(Vulcan)前后的效果



前



后



前



后