



№354/13

Vulcan 防垢产品推荐信

我们公司在8月份购买了Vulcan S25装置。

我们面临的问题是在网格和冷却系统上累积的垢。就在我们安装了Vulcan S25一个月后，情况发生了很大变化。虽然钙仍然存在表面，但是它以粉末的形式沉淀出来，因此却可以在没有化学物质或很费力的情况下轻易去除。

结论如下：该防垢产品完全符合我们的预期。Vulcan是一个高效的电子防垢装置，它显著降低了企业生产设备的维护和维修成本。

R. Ekvtimishvili
总工程师
格鲁吉亚啤酒公司, JSC

