WATER MARGIN
ORIENTAL BUFFET

The O2



敬启者，

我们是一家非常繁忙的餐厅，位于O_2伦敦竞技场内，能容纳300个座位。我们过去一直遇到重大水垢问题：玻璃表面、洗衣机、水槽、食物加热装置和厕所中出现大量水垢。过去，我们已经安装了各种产品来清除水垢，但效果甚微，还带来了更高的维护和更换费用，甚至增加了设备清洁的成本。

自从 CWT Partners 公司在我们的餐厅安装了Vulcan S25以来，在过去3个月，我们注意到情况发生了持续的改进。食物加热装置、蒸汽烤箱、厨房水槽和洗手间都没有出现水垢，餐具也更加干净。这些都有助于减少洗涤剂的使用，以及减少清洁维护的次数，帮我们节省的花费甚至超过了安装Vulcan S25的成本。我们餐厅现在已经免于水垢和重洗餐具的困扰，顾客的投诉也大幅减少，使得餐厅能在更高的水平上营运。

很高兴地告知您，我们对Vulcan S25除垢设备非常满意。此外，想特别指出CWT Partners团队的专业水平，帮我们解决了水垢难题，感谢他们提供的所有协助。我们强烈推荐沃肯(Vulcan)水处理系统，希望其他客户也能尽快安装这一设备。

谨上，

Chin Lam
CEO