



INSTALACIÓN

Asociación de Vivienda Altglienicke
en Berlín, Alemania

TAMAÑO DEL MODELO Y ÁREA DE INSTALACIÓN



El **Vulcan S10** está instalado en el sistema de circulación de agua caliente.



Vulcan S50 está instalado en la tubería de agua fría.

OBJETIVO

Solución para resolver los problemas relacionados con el agua dura en el sistema de tuberías y en todo el suministro doméstico de agua.

RESULTADO

Tras una prueba de Vulcan de seis semanas, la dirección está satisfecha con los resultados del tratamiento del agua con Vulcan, y la lavandería también confirma que los resultados de lavado son mejores.

INSTALADOR


1st SELECTION Chemical-Free Systeme
www.1st-selection.eu



Decidimos mantener la tecnología porque nuestros inquilinos y compañeros de trabajo nos dijeron que, en realidad, se acumulaba menos cal en los sanitarios y los electrodomésticos de la cocina. La diferencia se notaba especialmente en la tetera, que ahora solo hay que limpiar con un paño y ya no es necesario utilizar productos de limpieza fuertes para eliminar la cal. El periodo de prueba fue aún demasiado corto para nuestra fuente, pero basándonos en nuestra experiencia en el hogar, esperamos poder eliminar los depósitos de cal de las columnas de forma más eficaz en el futuro.

Saludos cordiales,

T. Franzke
Firmante autorizado



ACERCA DE LA COOPERATIVA

Nuestra cooperativa se fundó en 1957 y desde entonces es sinónimo de satisfacción para sus miembros y arrendatarios, que se sienten como en casa en sus apartamentos. Poseemos apartamentos en todos los distritos de Berlín-Treptow, Prenzlauer Berg, Rudow y Zeuthen.

