



## INSTALLATION

Association pour le logement Altglienicke  
à Berlin, Allemagne

## DIMENSIONS DU MODÈLE ET ZONE D'INSTALLATION



Le **Vulcan S10** est installé sur le système de circulation d'eau chaude.



Le **Vulcan S50** est installé sur la conduite d'eau froide.

## OBJECTIF

Solution pour résoudre les problèmes liés à l'eau dure dans le réseau de canalisations et dans l'ensemble du système d'alimentation en eau domestique.

## RÉSULTATS

Après un test Vulcan de 6 semaines, la direction est satisfaite des résultats du traitement de l'eau Vulcan, et la blanchisserie confirme également de meilleurs résultats de lavage.

## INSTALLATEUR


1st SELECTION Chemical-Free Systeme  
[www.1st-selection.eu](http://www.1st-selection.eu)



Nous avons décidé de conserver cette technologie, car nos locataires et nos collègues nous ont signalé une diminution réelle des dépôts calcaires sur les équipements sanitaires et les appareils électroménagers. La différence était particulièrement notable sur la bouilloire, qui ne nécessite désormais plus qu'un simple essuyage et ne requiert plus de produits nettoyants puissants pour éliminer le calcaire. La période d'essai était encore trop courte pour notre fontaine, mais sur la base de notre expérience dans les ménages, nous espérons pouvoir éliminer plus efficacement les dépôts calcaires des colonnes à l'avenir.

Cordialement,

T. Franzke  
Signataire autorisé



## À PROPOS DE LA COOPÉRATIVE

Notre coopérative a été fondée en 1957 et est depuis lors synonyme de satisfaction pour ses membres et ses locataires, qui se sentent chez eux dans leurs appartements. Nous possédons des appartements dans tous les quartiers de Berlin-Treptow, Prenzlauer Berg, Rudow et Zeuthen.

