

INFORME VULCAN



Condominio
Crassier

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Ubicación:	Montañas Grindelwald, Suiza
Modelo:	Vulcan S100
Área:	El sistema antical Vulcan está instalado en las instalaciones sanitarias.
Resultados:	Tras la puesta en marcha, se realizó otra medición del pH en el mismo lugar utilizando el sistema Vulcan. El cambio en la cristalización de la cal consume menos CO ₂ y reduce ligeramente, pero de forma apreciable, el valor del pH. La reducción de 0,15 a 0,12 es el resultado del buen funcionamiento.

Installer:



Mediciones de pH

pH antes de
la instalación:



Después de
la instalación:

