

Condominio Havblik Dinamarca

Detalles de la instalación

Ubicación: Havblik, Køge, Dinamarca

Modelos:  **El sistema antical**

Vulcan S50 está instalado en la tubería principal de agua de todo el sistema de tuberías de 66 apartamentos, bombas y depósitos de agua del sótano.



El sistema de tuberías de agua antes de la instalación de Vulcan S50.



El sistema de tuberías de agua tras la instalación de Vulcan S50.



El Vulcan S50 con bandas Impulse de cobre en el tubo.

Objetivo:

Prevenir la acumulación de cal en las tuberías y calentadores de agua de sus 66 apartamentos. Resolver el problema de la cal con esfuerzo físico y productos químicos.

La empresa decidió no utilizar un sistema tradicional de descalcificación de agua debido a sus elevados costes operativos, su impacto negativo en el medio ambiente y su efecto en la calidad del agua.

Resultados:

La cal no se adhiere ni se acumula en las superficies, y se puede eliminar fácilmente sin necesidad de utilizar productos químicos. Un residente ha informado de que se aprecia una clara diferencia en el fregadero negro, en el que ya no se deposita la cal.

Installed by: Techwater Denmark