




护国寺宾馆



Detalles de la instalación

Localización: Hotel Huguosi
www.hgshotel.cn

Área de tratamiento: 127 habitaciones

Modelo:  1 x Vulcan 3000
1 x Vulcan S10

Propósito: Para proteger los intercambiadores de calor, la bomba de agua, el depósito de agua, los cabezales de las duchas y toda la tubería

Instalado por: Beijing Vulcan Water

El efecto Vulcan

En verano se instaló Vulcan 3000 en el colector solar para resolver los problemas de incrustaciones en los tubos de vacío. Después de 3 meses de haber instalado Vulcan, las incrustaciones se han suavizado y reducido gradualmente.

Acerca del Hotel Huguosi

Hutong es un elemento cultural del antiguo Pekín, el Hotel Huguosi está situado en un hutong.



Vulcan S10 se instaló frente al intercambiador de calor para resolver los problemas de incrustaciones del mismo, las bombas de agua, el depósito, los cabezales de ducha y todo el sistema de tuberías.



Vulcan 3000 se instaló en una tubería de agua del colector solar para resolver el problema de incrustaciones de los tubos de vacío.