

XIZHIMEN CALLE SUR PEKÍN

Detalles de la instalación

Localización: Edificio Xizhimen No.129 y 131,
Pekín

Modelo:  2 x Vulcan S25

Área: Se instalaron 2 unidades de Vulcan S25 cada una en las entradas de agua de los sistemas para los intercambiadores de calor del edificio 129 y 131

Propósito: Desincrustar y sustituir el descalcificador de agua



Edificio Xizhimen No.131, Pekín.



Vulcan S25 se instaló en la entrada de agua del sistema de calefacción del edificio 129.



Vulcan S25 se instaló en la entrada de agua del sistema de calefacción del edificio 131.