


Calefacción en la Comunidad Crystal City

Detalles de la instalación

Modelo:  Vulcan S250
Ubicación: Comunidad Crystal City
Área: Tubería de entrada del agua
Propósito: Resolver los problemas de incrustaciones calcáreas del sistema de calefacción general de la comunidad. El área calefaccionada es de 100 mil metros cuadrados.
Instalado por: Guangzhou A Fei Te

Antes de instalar Vulcan:

Al final de la temporada de calefacción se recurría a obreros, quienes realizaban la limpieza anual de las placas del intercambiador de calor. En la temporada de calefacción se las trataba temporalmente con un descalcificador de agua.

Después de instalar Vulcan:

Antes de instalar Vulcan S250 se procedió a limpiar las placas del intercambiador de calor. Durante el periodo con Vulcan no se empleó ningún descalcificador de agua u otro tratamiento. Tras la temporada de calefacción, se abrieron las placas y aún estaban limpias.



Comunidad Crystal City



Se instaló Vulcan S250 en la tubería de entrada.



Cuando no se contaba con el tratamiento Vulcan, era necesario extraer los depósitos de cal al terminar la temporada de calefacción.



Después de tener instalado por 4 meses el equipo S250, se procedió a abrir las placas del intercambiador de calor y estaban limpias.