




Hotel Guanfang en Honghe

Detalles de la instalación

- Localización: Hotel Guanfang en Honghe, China
- Modelo:  S25
- Área: tubería principal de agua del edificio B de las habitaciones de huéspedes
- Propósito: resolver los problemas de incrustaciones del sistema de aire acondicionado central, del sistema de suministro de agua caliente y del sistema de agua de la cocina

Tras 2 meses de instalación

Después de la instalación de Vulcan, el suministro de agua del Edificio B ya no está bloqueado, y las incrustaciones de la válvula y las duchas en las habitaciones de huéspedes se redujeron, lo que también redujo significativamente el mantenimiento manual y mejoró la eficiencia del trabajo.

El Grupo Kunming Guanfang cuenta con un total de 5 hoteles de cinco estrellas. Debido a la exitosa prueba del Guanfang Hotel Honghe, la junta directiva del grupo ha decidido que todos los hoteles utilizarán el sistema anticálcico Vulcan cuando existan problemas de incrustaciones.



Vulcan S25 se instaló en la tubería principal de agua del edificio B de las habitaciones de huéspedes.



Izquierda: tubería (sin incrustaciones) después de 2 meses de instalación de Vulcan S25. Derecha: tubería sin tratamiento del agua.



Antes de instalar Vulcan S25 era necesario quitar las incrustaciones manualmente y cambiar el tubo de calefacción cada mes.



Después de haber instalado Vulcan S25 durante 2 meses, no se forman incrustaciones en el flotador, en el tubo de calefacción ni en la pared.