



Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
Köpenicker St. 154
10997 Berlín
Alemania

Dispositivo de tratamiento de agua Vulcan

Estimado equipo de CWT,

Hemos instalado el dispositivo de tratamiento de agua Vulcan en más de 80 propiedades en toda Finlandia, con un total de 170 elementos de agua caliente y fría y sistemas de calefacción ahora protegidos.

Todos los dispositivos Vulcan funcionan correctamente, tal y como dijeron los equipos de CWT y OEM / Water Tekno.

Con los sistemas de agua caliente doméstica la calidad del agua ha mejorado, la eficiencia de la calefacción ha aumentado y no hay más problemas con la cal.

El óxido y los orificios por corrosión en las tuberías de cobre para agua caliente sanitaria eran un problema en algunos edificios. Después de la instalación del dispositivo de tratamiento de agua Vulcan, ya no encontramos estos agujeros en las tuberías.

También hemos notado que la variación de la temperatura del agua caliente doméstica ha desaparecido y que las redes de termostatos de calefacción se han mantenido limpias, al igual que las agujas y los husillos.

Los sistemas de tuberías, grifos y juntas se mantienen limpios y los radiadores de la circulación de agua caliente doméstica se mantienen en buen estado de funcionamiento.

Por último, hemos comprobado que los sistemas de calefacción protegidos por Vulcan han reducido significativamente el consumo de energía, lo que se traduce en un calentamiento más rápido del agua caliente y una reducción de las facturas de electricidad.

Saludos cordiales,

Juhani Solkinen