

Detalles de la instalación

Localización: fábrica de carne KOMÉTA
Kaposvár, Hungría
www.kometa.hu

Modelo:  S100

Área: tubería de agua principal


Propósito: resolver los problemas de incrustaciones de las cámaras de cocción y ahumado. Con anterioridad a la instalación de Vulcan, el cliente estaba obligado a emplear con frecuencia químicos agresivos para eliminar las incrustaciones.

Resultado: Comentario del ingeniero jefe: "las incrustaciones calcáreas han sido reducidas y los intervalos de limpieza han disminuido".

Instalado por: VARÁZSMAG Kft



KOMÉTA 99 ZRT ES UNA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE CERDO EN HUNGRÍA. A TRAVÉS DE LA VENTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, KOMÉTA HA JUGADO UN IMPORTANTE PAPEL NO SOLO EN HUNGRÍA, SINO TAMBIÉN EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS.



Se instaló Vulcan S100 en el tubo de entrada principal con el fin de resolver los problemas de incrustación de las cámaras de cocción y ahumado. Para instalar las bandas impulsoras se quitó el aislamiento de la tubería.