Sistema de tratamiento de agua contra la cal y el óxido de CWT

Me llamo Lance Butcher y vivo con mi esposa en una propiedad de 2 hectáreas en Gelorup, situado 20 minutos al sur de Bunbury, en Australia Occidental. El agua de esta zona ocasiona enormes problemas en el sistema de riego. En el circuito de tuberías se acumulaban grandes cantidades de lodo ferroso y virutas que bloqueaban los solenoides y los aspersores. La situación nos pesaba. Los aspersores parecían bloquearse continuamente y tenía que cambiar los solenoides cada seis meses.

A los tres meses de la instalación del tratamiento de agua de CWT, los residuos de hierro y lodo desaparecieron. Quedé asombrado por los resultados. La tubería estaba completamente despejada y no había ninguna huella de las incrustaciones ferrosas.

Para nosotros es muy importante contar con un sistema de riego confiable y limpio para mantener saludable nuestro terreno con más de 200 rosales y 200 m2 de árboles, además del jardín de la casa. Nuestros potreros también cuentan con una red de riego. El sistema de CWT me ha ahorrado una enorme cantidad de tiempo y dinero, y ya no tengo que limpiar los aspersores ni reemplazar los solenoides.

Los resultados han sido tan satisfactorios que ahora estamos planeando una gran ampliación del jardín y la pajarera. Recomendaría este producto a cualquier persona que viva en un zona de agua dura en Australia. Son fáciles de instalar y no requieren mantenimiento.



Lance Butcher de Australia Occidental disfrutando de su sistema de aspersores destapado después de la instalación del sistema de tratamiento de agua de CWT.