

Fábrica de estampado y teñido Suining New Oasis

Detalles de la instalación

Localización: Fábrica de estampado y teñido Suining New Oasis
www.xlztex.com

Modelo y área:  2 equipos S10 para el sistema previo y el sistema posterior al teñido

 1 equipo S25 para el filtrado del agua del sistema de recuperación alcalina

 1 equipo S100 para el sistema de deshidratación de lodos

- Resultados:
1. Ahorro de costes sustanciales en tratamiento del agua
 2. Reducción significativa de costes en telas filtrantes
 3. Reducción de la carga laboral del personal que trabaja para eliminar los problemas de cal

Instalado por: A Fei Te



Instalación al aire libre de Vulcan S25.



Vulcan S100 fue instalado en la sala de aguas residuales con el fin de tratar la máquina de deshidratación de lodos.

Efecto Vulcan: antes y después



Antes

Antes de instalar Vulcan, la tubería estaba oxidada y con incrustaciones de cal.



Después de 3 meses

El óxido externo fue eliminado por completo.



Después de 1 mes

Un mes después de la instalación de Vulcan, las incrustaciones de cal se ablandaron, desprendiéndose.