



Detalles de la instalación

Localización: Jinlin Garden Community, Mongolia Interior

Modelo:  Vulcan 3000

Área de instalación: Conducto principal de agua de una casa particular

Diámetro de la tubería: 25 mm

Finalidad: El calentador de agua y la manguera de agua estaban bloqueados por las incrustaciones

Instalado por: Dalian Jiayifang

Efecto de la instalación

Antes de la instalación de Vulcan, la manguera de agua estaba bloqueada por las incrustaciones en dos tercios y se tardaba 5 minutos en llenar una cubeta de agua caliente del calentador.

Después de contar con el V3000 instalado por 3 semanas, sólo 3 minutos son necesarios para obtener una cubeta con agua caliente.

Después de 3 meses, el volumen de agua de la salida de agua se ha incrementado y finalmente se mantiene en la condición normal.



Jinlin Garden Community



Vulcan 3000 se instaló en la entrada principal de la casa.



Antes de la instalación: la salida de agua ha sido bloqueada por incrustaciones aproximadamente en dos tercios de su capacidad.



Después de instalar el V3000 durante 3 semanas: el volumen de la salida de agua ha aumentado.