



Nos mudamos a una nuevo local en Gilroy, California, el cual solo se abastece con agua de pozo. Una vez que nos instalamos nos dimos cuenta que casi no había presión de agua en las duchas, los grifos y la lavadora. Luego de una revisión más detallada descubrimos que los filtros estaban obstruidos con corrosión debido a la dureza del agua. Limpiamos todos los filtros e instalamos un filtro de agua en el pozo. Durante un tiempo parecía funcionar, pero poco a poco comenzaron nuevamente las obstrucciones y la presión volvió a disminuir en el local. Nos informaron que existía Vulcan. James vino hasta aquí y nos instaló un equipo. Desde entonces no hemos tenido más problemas con el suministro de agua. Retiramos el filtro de agua en el pozo, ya que no es necesario. Recomiendo absolutamente este producto a cualquiera que tenga problemas similares a los que tuvimos nosotros.

Le agradecemos por su servicio.

Peter Weiss

The Backflow Guy, Inc.

