




## DÉTAILS DE L'INSTALLATION

**Emplacement :** Usine Coca-Cola à Marrakech, Maroc

**Modèle :** Système anti-calcaire Vulcan 5000

**Zone :** L'arrivée d'eau de la salle de recyclage des eaux

**Tuyau :** Tuyau en acier inoxydable



1. Deux semaines après l'installation de Vulcan de nombreux dépôts de calcaire se trouvant sur le tuyau ont disparu.
2. 48 heures après l'installation de Vulcan, le filtre était toujours propre.
3. Moins d'entretien.



Avant l'installation de Vulcan :  
Le tuyau était recouvert de  
dépôts de calcaire.

**2 semaines** après l'installati-  
on de Vulcan, le calcaire s'est  
amollie et est tombé.



Vulcan 5000 a été installé sur la conduite principale de la salle de recyclage des eaux.



Sans Vulcan, le filtre était rapidement obstrué par les dépôts de calcaire et il devait être remplacé toutes les 48 heures.



**48 heures** après l'installation de Vulcan,  
le filtre était toujours propre.



[www.cwt-vulcan.com](http://www.cwt-vulcan.com)

STE ETCT INDUSTRIE | Casablanca, Maroc | [www.vulcan-maroc.com](http://www.vulcan-maroc.com)



EXCLUSIVE PARTNER