

HOTEL GALERÍA PLAZA REFORMA



GALERÍA PLAZA
REFORMA

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Instalado en: Hotel Galería Plaza Reforma
Ciudad de México, México

Modelo:  Vulcan 5000
 Vulcan S50



Vulcan 5000



Vulcan S50

Zona: Conductos de agua fría y caliente y calentador de agua.

Finalidad: Problemas de cal en baños, duchas e inodoros.

Resultados: Los problemas de cal en baños, duchas e inodoros han disminuido significativamente, así como los problemas de cal en el calentador de agua.

Ubicado en la principal zona financiera y turística de la Ciudad, a unos cuantos pasos de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Un moderno hotel de cinco estrellas en el corazón del distrito financiero y comercial de la capital.

