



OKYANUS畜牧公司成立于 2011 年，占地 130 公顷。我们非常关注人类健康，重视育肥、乳制品和种畜部门设施的卫生。我们的牧场采用最新技术，通过全自动机器并行挤奶系统提高质量和效率。

www.okyanushayvancilik.com



安装细节

安装地点：Imanoglu OKYANUS畜牧场
奶牛厂和育肥厂
位于土耳其巴勒克埃西尔省

型号：Vulcan S25 安装在牧场主水箱的出水口处



目的：解决奶牛饮用水管的水垢问题。保护用于奶牛挤奶过程的铬材料设备免受水垢的侵蚀。并为奶牛提供口感更好、质量更高的水。

结果：牧场上所有员工和约3500头奶牛都对结果非常满意。



Vulcan S25 安装在水箱出水口处

安装 Vulcan 一个月后，奶牛每天的饮水量增加了 10 吨，每头奶牛比平日多产约 350 - 750 毫升牛奶。我们对这一惊人的成果感到非常满意。

我们还发现，小牛（奶牛宝宝）胀气的情况有所减少。由于动物现在可以喝到更健康、更美味的水，所以它们对饲料的利用率也提高了。

再过 6 个月（2024 年底），我们将检查并报告产奶量的增加情况。此外，我们还将检查以下参数：产奶量、生产质量、生产脂肪的增加数值（为奶牛提供营养）以及出生牛犊死亡率的降低数值。